

Cliente: Grandes Superficies Decoración
Lugar: Baleares
Tipo de obra: Pavimento Autonivelante de Alta Planimetría
Superficie: 9000m²
Fecha: Abril 2016

El Problema

Los planes de expansión de nuestro cliente del sector decoración incluían la construcción de un nuevo edificio en la antigua zona de aparcamiento.

Se requería de un pavimento de alta planimetría para corregir las irregularidades superficiales que había dejado el hormigón aplicado antes de colocar un revestimiento de PVC en varias zonas del nuevo edificio.



Por este motivo contactó con Lotum, ya que había realizado diferentes trabajos de mantenimiento en pavimentos y paredes anteriormente.

La Solución

Tras una preparación mecánica se aplicó una imprimación a base de una dispersión de resinas en agua y posteriormente, mediante bombeo, se aplicó un autonivelante cementoso de la familia Lotumcem con un espesor promedio de 6 mm para corregir las irregularidades del sustrato de hormigón.



La aplicación se ha efectuado en las dos plantas que tendrá la nueva zona comercial, compaginando los trabajos con los de otros industriales, ya que mientras se está trabajando en el pavimento no se puede efectuar ningún otro trabajo en la misma zona.

Posteriormente se instaló un recubrimiento de PVC sobre el pavimento de alta planimetría de Lotum.

Así el local ya estaba listo para abrir de cara al público de forma casi inmediata.

